

結露が激しいトイレ壁面（下地）

Ag⁺防カビコーティング事例

都内レジャーホテルからの依頼により、トイレの壁面の防カビ対策を行いました。

Ag⁺防カビコートは浴室用に開発された商品ですが、こんな使い方も！

壁紙の張り替えを行っても、直ぐにカビが発生するとお困りのホテル様でおこなった事例です。


壁紙を剥がし、下地ボードのカビ取りを行った後に、Ag⁺防カビコートを塗布し（黄色枠）、乾いた後に壁紙を張り直しました。
3か月後にカビの発生状況を確認したところはっきりと差が出ました。

2013年10月23日

カビ発生状態




壁紙を剥がした状態



黄色枠部分に

Ag⁺防カビコート塗布

壁紙貼り直し




施工完了

2014年1月30日（防カビ施工から98日後）

カビ発生状態

黄色部分に微かに発生

桃色部分は濃く発生



カビ繁殖を抑制した
ことが明白

